



FOTODOKUMENTÁCIA Z REALIZÁCII NA ÚZEMÍ SR

- VARIO THERM -






KONTROLA FUNKČNOSTI VYKUROVANIA TERMOVÍZIOU




stena s oknom a za krbom



IR001271.IS2


6/16/2010 9:09:23 AM

2NP - izba



DSC06967.JPG

Vstupná chodba - 1NP



RDK12.is2


2/20/2010 12:56:11 PM

Podlahové vykurovanie



DSC06197.JPG

Izba - 2NP




RDK7.is2

2/20/2010 1:27:16 PM

Stenové vykurovanie

Obývačka - 1NP



RDK17.is2

2/20/2010 1:05:34 PM

Stenové vykurovanie a televízor




DSC06215.JPG




DSC06204.JPG

Izba 2NP




DSC06940.JPG

Izba 2NP



DSC06951.JPG

Šatník 2NP



DSC06948.JPG